



Riktlinje för bostädernas centralventilationssystem i Brf Trädgårdsstaden

Det centralventilationssystemet vi har i våra bostäder är uppbyggt så att centralfläktmotorn (takfläkten ovanpå taket) evakuerar ut luften ur kök, badrum, WC och övriga våtutrymmen dygnet runt. Inga kompletterande system får kopplas in.

Många bostäder i Brf Trädgårdsstaden har fått anmärkning på sina köksfläktar eftersom de innehåller motorer. En sådan stör hela bostaden ventilation med risk för fuktbilning i fönster och våtutrymmen samt ger en allmän dålig luft i bostaden.

Vad ska jag tänka på när jag nu måste byta eller ta bort motorn ur nuvarande spiskåpa?

En spiskåpa i centralventilation saknar motor, den använder istället husets egna centralfläktmotor som finns på taket.

Principen är att luftflödet justeras genom öppning eller stängning av spiskåpans spjäll. I merparten av våra bostäder reglerar den även centralfläktens hastighet.

Ett bra sätt att hitta rätt fläkt är att googla ”spiskåpa för centralventilation”.

[spiskåpa för centralventilation - Sökning på Google](#)